



TÜVRheinland®

Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo

ANEXO 6.14 PULPO CRUCETA 5 t

92637451

Rev. 1

6.14 Ficha de equipo de trabajo: Pulpo – Cruceta 5 t

SITUACIÓN:

C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España

IDENTIFICACIÓN:

PULPO – CRUCETA 5 t



OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales. Se recomienda la realización de pruebas de carga periódicas.

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
- ☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 23 de septiembre de 2021

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- Pulpo - Cruceta: SGLT01020AUX01CH02

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Pulpo - Cruceta	Instrucciones	X			X	
	Declaración CE de conformidad	X			X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.14.1. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Solicitar la Declaración CE de Conformidad y el manual de instrucciones al fabricante del accesorio de elevación	E5
No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo		RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.14.1	Defectos de documentación	E5	Bajo