

Corrección de Error EXP.2390

1.- NUEVO PROYECTO

En el siguiente link se puede descargar el proyecto correcto. La contraseña es “febrero”.

<https://owncloud.consorciodeaguas.com/index.php/s/ZKqGhDYCCw2jOg3>

2.- CAMBIOS SIGNIFICATIVOS.

Los cambios de esta versión a la anterior es que el régimen de neutro es un TN-S en vez de un TN-C, y por tanto el cuadro de distribución se emplea aparamenta tetrapolar en vez de tripolar, y las mediciones de cable en consecuencia aumentan.