



Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.73 POTE DE RECOGIDA DE PURGAS
92637451

6.73 Ficha de equipo de trabajo: Pote de recogida de purgas

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: POTE DE RECOGIDA DE PURGAS



OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 14 de febrero de 2022

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- Depósito de purgas: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- Bomba: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- Valvulería manual: Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Bomba	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Valvulería	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.73.1. Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas y por líquidos a altas temperaturas que se encuentran accesibles en el exterior

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 La instalación que se encuentra en el exterior, está sometida a temperaturas superiores a 100 °C. La tubería de agua de purgado a alta temperatura, desagua directamente al suelo	Colocar resguardo distanciador de material no conductor de calor para minimizar el riesgo de contacto térmico. En válvulas de apertura manual, señalar el uso obligatorio de útil para apertura Colocar señalización de riesgo de contacto térmico. Conducir la tubería a desagüe. La tubería deberá ir calorifugada o discurrir por el interior del resguardo distanciador	B1 RIESGO ALTO

6.73.2. Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bomba

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible No existe dispositivo para la función de la parada de emergencia en la bomba	Colocar dispositivo para la parada de emergencia en bomba	E5 RIESGO BAJO

6.73.3. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	E5 RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.73.1	Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas y por líquidos a altas temperaturas que se encuentran accesibles en el exterior	B1	Alto
2	6.73.2	Riesgo por ausencia de dispositivo para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bomba	E5	Bajo
3	6.73.3	Defectos de documentación	E5	Bajo