




Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.74 PANOPLIA
92637451

6.74 Ficha de equipo de trabajo: Panoplia

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
 IDENTIFICACIÓN: PANOPLIA



OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 18 de febrero de 2022

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:

- 2 Bombas Booster: **Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe**
- Valvulería: **Códigos PRISMA desconocidos en el momento de la redacción del informe**

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Bomba Booster 1	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Bomba Booster 2	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Valvulería	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.74.1. Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 La instalación está sometida a temperaturas superiores a 300 °C. En el momento de la visita el aislamiento térmico en algunos elementos se encuentra retirado. Durante la visita se observa una cinta de balizado de la que se ha colgado la señalización de peligro de contacto térmico con superficies calientes	Colocar resguardo distanciador de material no conductor de calor para minimizar el riesgo de contacto térmico. Señalizar el riesgo de contacto térmico sobre el resguardo fijo distanciador En válvulas de apertura manual, señalar el uso obligatorio de útil para apertura Reponer el material aislante térmico en los elementos que disponían de éste	B2 RIESGO ALTO

6.74.2. Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 Existe riesgo de atrapamiento en las válvulas de accionamiento neumático.	Colocar resguardo fijo que impida el acceso a la zona peligrosa de las válvulas de accionamiento neumático	C3 RIESGO MEDIO

6.74.3. Riesgo por ausencia de dispositivos para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas booster

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Colocar dispositivos para la parada de emergencia en bomba	E5
No existe dispositivo para la función de la parada de emergencia en las bombas booster		RIESGO BAJO

6.74.4. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	E5
No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo		RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.74.1	Riesgo de contacto térmico en partes del equipo de trabajo sometidas a altas temperaturas y por líquidos a altas temperaturas	B2	Alto
2	6.74.2	Riesgo de atrapamiento en las válvulas neumáticas	C3	Medio
3	6.74.3	Riesgo por ausencia de dispositivo para la función de la parada de emergencia a pie de máquina en bombas booster	E5	Bajo
4	6.74.4	Defectos de documentación	E5	Bajo