





Informe de auditoría
CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA
CABB

de la seguridad de los equipos de trabajo
ANEXO 6.36 POLIPASTOS EN FOSO DE
TOLVA DE FANGOS
92637451

6.36 Ficha de equipo de trabajo: Polipastos en Foso de Tolva de Fangos

SITUACIÓN: C/ Maestro Jose, 48910 Sestao, Bizkaia, España
IDENTIFICACIÓN: POLIPASTOS EN FOSO DE TOLVA DE FANGOS

	
Polipasto manual 1	Polipasto manual 2

OBSERVACIONES: Ver anexo observaciones y observaciones generales

La auditoría de este equipo se ha llevado a cabo por el técnico abajo firmante de acuerdo a su capacitación técnica y a sus atribuciones, en la fecha indicada, conforme con el procedimiento 6-PI2.008.00 de TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A. y la siguiente reglamentación:

- ☒ Real Decreto 1215/1997 – Anexo I
☐ Real Decreto 2177/2004

En función de los resultados obtenidos en la auditoría, se considera que el EQUIPO DE TRABAJO, EN LOS PUNTOS INDICADOS es:

☐ CONFORME / ☒ NO CONFORME

En Zaragoza a 24 de noviembre de 2021

Maria Elena Morales Floria

Anexo observaciones:

El equipo de trabajo está formado por los elementos listados a continuación:


- Polipasto manual 1 en Foso de tolva de fangos: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe
- Polipasto manual 2 en Foso de tolva de fangos: Código PRISMA desconocido en el momento de la redacción del informe

Análisis de la documentación del equipo de trabajo:

Elemento	Documento	Aplicable		Disponible		Comentarios
		SÍ	NO	SÍ	NO	
Polipasto manual 1	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	
Polipasto manual 2	Instrucciones	X			X	Año de fabricación?
	Declaración CE de conformidad				X	

A continuación, se detallan los defectos detectados, la corrección propuesta para la minimización y la valoración del riesgo.

6.36.1. Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal de los polipastos

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
 No se encuentra indicada de forma visible la carga nominal de los polipastos	Colocar indicación de la carga nominal de ambos polipastos	E5 RIESGO BAJO

6.36.2. Defectos de documentación

No conformidad	Medida propuesta	Valoración del riesgo
Imagen no disponible No existe evidencia de la existencia de la documentación indicada en la tabla de análisis de la documentación del presente anexo	Averiguar el año de fabricación del equipo de trabajo. Elaborar el manual de instrucciones del equipo de trabajo. Si el equipo de trabajo ha sido fabricado con posterioridad al año 1995, se debe solicitar al fabricante la Declaración CE de conformidad	E5 RIESGO BAJO

Prioridad de las acciones para la reducción de los riesgos:

Prioridad	Nº defecto	Descripción	Nivel	Valor del riesgo
1	6.36.1	Riesgo de caída de la carga por no encontrarse indicada la carga nominal de los polipastos	E5	Bajo
2	6.36.2	Defectos de documentación	E5	Bajo